



ELEVENPARTS AG

PORSCHE CARS FOR THE COLLECTOR
TELE + 41 44 372 17 85 FAX 371 53 68
E-MAIL MARINELLO@ELEVENPARTS.COM
PO BOX 107, BÄRENBOHLSTR. 35
8046 ZÜRICH - SWITZERLAND.


NEU - NEW
TÜRDICHTUNG - DOOR SEAL
PORSCHE 911 - 912
COUPE - TARGA
1965 - 1973
PERFEKTE ORIGINALE PASSFORM
PERFECT FIT

COUPE 901 531 093 23 LINKS UND RECHTS - LEFT AND RIGHT
TARGA 902 531 093 40 LINKS UND RECHTS - LEFT AND RIGHT
ERSATZTEILNUMMER NUR ZU VERGLEICHSZWECKEN - PART. NR. REFERENCE ONLY

COUPE EURO 45.00 STK/PCS
TARGA EURO 35.00 STK/PCS



Anlage = Rundschreiben der Kundendienstabteilung Nr. P 55/65 Island

Reparatur - Türabdichtungsgerinnen für einen eventuellen Austausch der notwendig eingetragenen Türabdichtungsgerinnen			
Bedeutung	Re. 901.531.094.22 lfd nicht mehr ge- liefert 11. 901.531.093.22 abdrückungsgerinnen Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr.	Re. 901.531.094.22 lfd nicht mehr ge- liefert 11. 901.531.093.22 abdrückungsgerinnen Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr.	Schlauchprofil (bis 19.4.65 eingebaute)
	Ersatzteil-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Schlauchprofil (bis 19.4.65 eingebaute)
	Re. 901.531.094.22 lfd nicht mehr ge- liefert 11. 901.531.093.22 abdrückungsgerinnen Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr.	Re. 901.531.094.22 lfd nicht mehr ge- liefert 11. 901.531.093.22 abdrückungsgerinnen Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr.	Lappenprofil (ab 20.4.1965 eingebaute)
	Re. 901.531.094.22 lfd nicht mehr ge- liefert 11. 901.531.093.22 abdrückungsgerinnen Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr.	Re. 901.531.094.22 lfd nicht mehr ge- liefert 11. 901.531.093.22 abdrückungsgerinnen Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr.	Lappenprofil (ab 20.4.1965 eingebaute)
	Re. 901.531.094.22 lfd nicht mehr ge- liefert 11. 901.531.093.22 abdrückungsgerinnen Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr.	Re. 901.531.094.22 lfd nicht mehr ge- liefert 11. 901.531.093.22 abdrückungsgerinnen Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr. 999.911.077.50 Ersatzteil-Nr.	Lappenprofil (ab 20.4.1965 eingebaute)

[Handwritten signature]

An alle
 Porsche-Kundendienststellen
 (In- und Ausland)

Nr. P 55/65 Island
 Nr. P 4/65 Ausland

Rundschreiben der Kundendienstabteilung

Betr.: Reparatur - Türabdichtungsgerinne

Fahrzeug Typ: 911 und 912
 Einsatzdatum: 20.4.1965

Als oben genannten Ersatzgerinne werden in die Fahrzeuge Typ 911 und 912 Türabdichtungsgerinne mit Lippenprofil, Ersatzteil-Nr. rechts und links 901.531.093.22 statt den bisher eingebauten Türabdichtungsgerinnen mit Schlauchprofil serienmäßig eingebaut.

Da diese beiden Profiltypen einen unterschiedlichen Abstand zwischen Türflanz und Türrohrrand haben würden, ist bei einer eventuellen Austausch, der oben genannten Türabdichtungsgerinnen zu beachten, daß der jeweils entsprechende Türabdichtungsgerinne verwendet wird.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Profil-Typen und ihren Verwendungszweck.

Anlage

Dr.-Ing. h.c.F. Porsche AG.
 i.V.

[Handwritten signature]
 Klenner

[Handwritten signature]
 Baubald

Printed in Germany
 Stuttgart-Süßenhausen,
 den 29. November 1965

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verfassers.